

Stockholm den 9 Okt. 1970

Meddelande till medlemmarna i Villäggarföreningen Holmen, Upplands-Väsby

Besiktning av våra undercentraler har utförts under tiden 29 - 30 Sept. -70, och har besiktningspersonalen till styrelsen framfört vissa påpekanden vad gäller skötseln av undercentralen. Dessa framgår till viss del av bif. protokoll.

Flertalet av medlemmarna har sina undercentraler felaktigt injusterade och/eller andra felaktigheter. En jämförelse med protokoll från 1969 års besiktning visar att flertalet av de medlemmar som 1969 hade felaktigheter fortfarande dras med dessa. Detta är beklagligt eftersom dessa felaktigheter bl.a. påverkar värmeekonomin för samtliga medlemmar. Styrelsen finner därför anledning att uppmana alla medlemmar som enligt bif. protokoll har felaktigheter att snarast vidtaga åtgärder genom att beställa arbetet hos Väsbyhem.

Injustering av ventilerna till de rekommenderade temperaturvärdena kan var och en göra själva redan nu.

Styrelsen

gm. I Tingvall