

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen  
för Villaägarföreningen Holmen 1.12.75.

Närvarande: L.Raneborn, Stig Pettersson, Haldo Hansson, Lars Häggquist,  
Lars Erik Edlund, Lill Hellsing.

§ 1.

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2.

Godkännande av dagordning

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll upplästes och justerades.

§ 4.

Villaägarförteckning

Villaägarförteckningen genomgicks.

§ 5.

10 årsjubileet

58 vuxna och 24 barn deltog i 10-årsfesten i Hammarbysalen. Styrelsen noterade att det var glädjande att så många mött upp.

Styrelsen beslöt framföra ett varmt tack till festkommittén för deras arbete varigenom kostnaderna kunnats hålla så låga.

Utgifterna har varit 1.466,35 kr

Inkomsterna (deltagaravgifter) 580,00 kr

varför föreningens utlägg för 10 års jubileet blev 886,35 kr.

§ 6.

Taken

Lars Häggquist har haft kontakt med representant för Förenade Tak, som lovade åtgärda alla blåsor och springor. Under vecka 46 åtgärdades garantiskadorna.

Förenade Tak har meddelat att barr och annat skräp fanns på taken varför styrelsen beslöt uppmana alla medlemmarna att minst 2 ggr. per år göra rent på taken.

På förslag av Lars Häggquist beslöt styrelsen att besiktning av de åtgärdade garantiskadorna skall göras. Styrelsen beslöt vidare att i samband med besiktningen skall ett anbud på resterande skador, som ej är att hänföra till garantin inlämnas specifikt för varje hus.

§ 7.

Övrigt.

Värmeväxlarna.

En förfrågan har inkommit till styrelsen om det inte är möjligt att genom besiktningen få reda på om det är fel på värmeväxlarna. Styrelsen beslöt framhålla att det endast går att konstatera värmslingans kondition genom provtryckning då värmekärlet är tillslutet. Provtryckning är dock inte att rekommendera.

För att undvika ev. större vattenskador vid fel på värmesystemet rekommenderade styrelsen att fastighetsägarna vid bortvaro stänger huvudvattenkranen.

§ 8.

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde blir den 19 januari kl. 19.00 hos Lill Hellsing.

§ 9.

Avslutning.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Upplands Väsby den 1.12.1975

Vid protokollet:

*Lill Hellsing*  
.....  
Lill Hellsing sekr.

Justeras:

*Louise Raneborn*  
.....  
L. Raneborn, ordf.



UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Datum

1976-08-06

Tjänsteställe, handläggare

Gatukontoret  
S Axelson, mj

Till boende efter Kedjevägen,  
Bygelvägen, Länkvägen och  
Klockvägen

Gatukontoret har varit och tittat på häckarna och träden utefter nämnda gator och vill på detta sätt erinra om Byggnadsstadgans 53 § mom 1 där det står "Tomt skall vare sig den tagits i anspråk för sitt ändamål eller icke hållas i ett vårdat skick. Därvid skall tillses att växtligheten ej hindrar sikten för trafiken". Träd som växer ut över gångbana och ibland över gatan skall underklippas så att en fri höjd av 2,30 erhålles. Häckar får ej växa ut över gångbanan och vara ett hinder för gångtrafiken. Dessa självklara åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten förutsätter vi att Ni åtgärdar snarast.

Vi tackar för samarbetet på förhand.

GATUKONTORET

*P-E Hellsing*  
P-E Hellsing  
gatuchef

*Stig Axelson*  
Stig Axelson  
vägmästare



*För information!  
Styrsköten*

#### GENOMGÅNG AV VÄXTMATERIAL

##### Kedjevägen 1

Berberis i häckar: För brett utvuxna och måste klippas in. Häckarna kan utan större skada klippas ner hårt (stubbas till ca 20-25 cm höjd) och får sedan växa upp på nytt. Lämpligt att i samband med nedskärningen tillföra gödselmedel. Den återuppvuxna häcken bör framdeles skötas som klippt häck.

Stamträd rosenhagtorn: Flertalet snedvuxna pga bristfällig uppbindning. Ny stabilare stagning med störrar och band, som justeras varje år. Kronorna i en del fall osymmetriska och behöver inskärning och avjämning samt någon gallring av för täta grenar. Fri stamhöjd på ca 2,25 m.

##### Kedjevägen 2

Berberis i häckar: Behandlas som på Kedjevägen 1.

Stamträd oxlar: Så stora att någon stagning ej behöver göras. Gallring av grenpartier och höjning av stammarnas frihöjd till ca 2,5 m. Grenar som skjuter över trottoaren måste hållas efter.

##### Bygelvägen

Häckar av Ölandstok: För gamla och förvuxna i höjd och bredd. Nedklippning ger inget gott resultat, varför jag förordar uppgrävning och nyplantering. Använd dock inte samma sort igen utan att byta jorden.

Stamträd Rönнар: Mycket ojämna typer. Stamma upp till ca 2,5 m. Kronorna gallras och de svagare träden stagas upp med störrar.

##### Länkvägen

Häckar av Måbär: I stort sett mycket välskötta på hela gatan. Behöver framdeles hållas lägre men är i god kondition och tål hård klippning.

Stamträd (Prunus serrulata): Behöver en uppstamning till ca 2,5 m, klarar sig utan störrar. Häck på kortsida mot Tallvägen behöver förnyas genom nedklippning.

##### Klockvägen

Häck av Salix purpurea (Rödvide): Kan klippas ner helt och växer då upp på nytt. Svår att få vacker och jämn i växten. Rekommenderar ett byte av häcksort, t ex häckoxbär (Cotoneaster acutifolia).



## UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Stamträd Klotlönn: Måste klippas in mycket hårt och den fria stamhöjden bör vara minst 2,0 m, samtidigt som de paraplyformade kronorna måste minskas i omfång.

OBS! Lönnar skall klippas på hösten.

Så stora ingrepp som här är fråga om måste tas i etapper på 2 år.

PARKAVDELNINGEN

*Nils Asplund*

Nils Asplund